

סכנת קריסת מצוקים ברחבי הארץ

צפריר רינת, הארץ, 31.05.2009

מצוק כורכר כמו זה שסמוך לו נהרג אתמול הראל ברלין מצפון לנתניה, משתרע לאורך חלקים נרחבים של חופי ישראל בגבהים של 20-40 מטרים. בחלקים רבים הוא נמצא בסכנת התמוטטות.

המצוק עובר תהליכי כרסום והתמוטטות טבעיים כתוצאה ממגע עם רוחות, גלי ים, שינויי טמפרטורה וכן כתוצאה מזרימה של מי גשמים על ראש המצוק. עם זאת, בעיית היציבות של המצוק הפכה חריפה יותר באזורים שבהם נעשו פעולות בנייה או כריית כורכר ואלו פגעו ביציבות הכורכר. מבקר המדינה משלים בימים אלו בדיקה מקיפה של טיפול הרשויות בבעיית יציבות המצוק החופי.

בשלוש השנים האחרונות היו באזור קטע החוף שבו אירעה התאונה כ-20 מקרי התמוטטות של סלעים בגדלים שונים שתועדו על ידי אנשי רשות הטבע והגנים. יש לציין שבאזורים צפוניים יותר כמו היישוב בית ינאי, הוקם קיר מגן כדי להגן על המצוק. באזור גבעת אולגה היתה לפני שנה התמוטטות של המצוק שגרמה לפציעת שני מטיילים.

